

COMMUNE DE CASSIS

Plage : ANSE DE L'ARENE

Contrôle réalisé le : 05 juillet 2016 à 09h45

Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement

Météo du jour :	<i>soleil</i>	Fréquentation :	<i>nulle</i>
Température de l'air (°C) :	<i>26</i>	Huiles minérales :	<i>absence</i>
Température de l'eau (°C) :	<i>18,3</i>	Coloration de l'eau :	<i>conforme</i>
Direction du vent :	<i>Ouest</i>	Transparence * (mètres) :	<i>>1</i>
Force du vent (degré beaufort) :	<i>1</i>	Etat du plan d'eau :	<i>calme</i>
		Odeur de phénol :	<i>absence</i>
		Substances tensio-actives :	<i>absence</i>
		Résidus goudronneux et matières flottantes :	<i>ABSENCE</i>

Analyse bactériologique (par 100 ml)

Escherichia Coli : **15**
Entérocoques intestinaux : **<15**

Escherichia coli	Entérocoques intestinaux	Qualité de l'eau
Moins de 100	Moins de 100	BON
Entre 100 et 1 000	Entre 100 et 370	MOYEN
Supérieur à 1 000	Supérieur à 370	MAUVAIS

Interprétation globale du prélèvement

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER
AGUA DE BUENA CALIDAD

WASSER VON GUTER QUALITÄT
WATER VAN GOEDE KWALITEIT

Pour le directeur général et par délégation,
l'Ingénieur du génie sanitaire

Cécile MORCIANO

COMMUNE DE CASSIS

Plage : BESTOUAN

Contrôle réalisé le : 05 juillet 2016 à 09h00

Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement

Météo du jour :	<i>soleil</i>	Fréquentation :	<i>faible</i>
Température de l'air (°C) :	<i>25</i>	Huiles minérales :	<i>absence</i>
Température de l'eau (°C) :	<i>17,9</i>	Coloration de l'eau :	<i>conforme</i>
Direction du vent :	<i>Ouest</i>	Transparence * (mètres) :	<i>>1</i>
Force du vent (degré beaufort) :	<i>1</i>	Etat du plan d'eau :	<i>calme</i>
		Odeur de phénol :	<i>absence</i>
		Substances tensio-actives :	<i>absence</i>
		Résidus goudronneux et matières flottantes :	<i>ABSENCE</i>

Analyse bactériologique (par 100 ml)

Escherichia Coli : **<15**
Entérocoques intestinaux : **<15**

Escherichia coli	Entérocoques intestinaux	Qualité de l'eau
Moins de 100	Moins de 100	BON
Entre 100 et 1 000	Entre 100 et 370	MOYEN
Supérieur à 1 000	Supérieur à 370	MAUVAIS

Interprétation globale du prélèvement

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER
AGUA DE BUENA CALIDAD

WASSER VON GUTER QUALITÄT
WATER VAN GOEDE KWALITEIT

Pour le directeur général et par délégation,
l'Ingénieur du génie sanitaire

Cécile MORCIANO

COMMUNE DE CASSIS

Plage : CORTON

Contrôle réalisé le : 05 juillet 2016 à 09h30

Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement

Météo du jour :	<i>soleil</i>	Fréquentation :	<i>nulle</i>
Température de l'air (°C) :	<i>25</i>	Huiles minérales :	<i>absence</i>
Température de l'eau (°C) :	<i>18,1</i>	Coloration de l'eau :	<i>conforme</i>
Direction du vent :	<i>Ouest</i>	Transparence * (mètres) :	<i>>1</i>
Force du vent (degré beaufort) :	<i>1</i>	Etat du plan d'eau :	<i>calme</i>
		Odeur de phénol :	<i>absence</i>
		Substances tensio-actives :	<i>absence</i>
		Résidus goudronneux et matières flottantes :	<i>ABSENCE</i>

Analyse bactériologique (par 100 ml)

Escherichia Coli : **<15**
Entérocoques intestinaux : **<15**

Escherichia coli	Entérocoques intestinaux	Qualité de l'eau
Moins de 100	Moins de 100	BON
Entre 100 et 1 000	Entre 100 et 370	MOYEN
Supérieur à 1 000	Supérieur à 370	MAUVAIS

Interprétation globale du prélèvement

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER
AGUA DE BUENA CALIDAD

WASSER VON GUTER QUALITÄT
WATER VAN GOEDE KWALITEIT

Pour le directeur général et par délégation,
l'Ingénieur du génie sanitaire

Cécile MORCIANO

COMMUNE DE CASSIS

Plage : GRANDE MER

Contrôle réalisé le : 05 juillet 2016 à 09h15

Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement

Météo du jour :	<i>soleil</i>	Fréquentation :	<i>faible</i>
Température de l'air (°C) :	<i>25</i>	Huiles minérales :	<i>absence</i>
Température de l'eau (°C) :	<i>18,1</i>	Coloration de l'eau :	<i>conforme</i>
Direction du vent :	<i>Ouest</i>	Transparence * (mètres) :	<i>>1</i>
Force du vent (degré beaufort) :	<i>1</i>	Etat du plan d'eau :	<i>calme</i>
		Odeur de phénol :	<i>absence</i>
		Substances tensio-actives :	<i>absence</i>
		Résidus goudronneux et matières flottantes :	<i>ABSENCE</i>

Analyse bactériologique (par 100 ml)

Escherichia Coli : **15**
Entérocoques intestinaux : **<15**

Escherichia coli	Entérocoques intestinaux	Qualité de l'eau
Moins de 100	Moins de 100	BON
Entre 100 et 1 000	Entre 100 et 370	MOYEN
Supérieur à 1 000	Supérieur à 370	MAUVAIS

Interprétation globale du prélèvement

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER
AGUA DE BUENA CALIDAD

WASSER VON GUTER QUALITÄT
WATER VAN GOEDE KWALITEIT

Pour le directeur général et par délégation,
l'Ingénieur du génie sanitaire

Cécile MORCIANO