

SURVEILLANCE SANITAIRE DES EAUX DE BAINNADE

IDENTIFICATION DE L'ÉCHANTILLON

Plage : CORTON

Date et horaire de prélèvement : 01/08/24 à 5h31

Préleveurs : BONURA / BOURRILLON

Horaire d'analyse : 6h10

MESURES ET OBSERVATIONS DE TERRAIN

Météo-nébulosité : Ciel dégagé

État du plan d'eau : Calme

Vent : Absence

Température de l'eau (°C) : 26,0

Direction du vent : -

Turbidité : 0,29

Température de l'air (°C) : 23,0

Nappe d'hydrocarbures : Absence

Substances tensio-actives (mousses) : Absence

Fréquentation : Nulle

Flottants : Absence


Présence d'animaux : Absence

Nombre de bateaux au mouillage : 2

Présence de déchets : Absence

RESULTATS D'ANALYSES

Horaire d'envoi des résultats : 9h00

Paramètres (<i>Parameters</i>)	Résultats (En nombre de bactéries pour 100mL d'eau analysée) (<i>Results</i>)	Seuils réglementaires pour l'analyse d'un échantillon ponctuel (<i>Standard limits</i>)	Niveau de qualité (<i>Quality level</i>)
<i>Escherichia coli</i>	87	< 1000 = 😊 > 1000 = 😞	
Entérocoques intestinaux	75	< 370 = 😊 > 370 = 😞	

😊 = Qualité bonne (*Good quality*)

😞 = Qualité mauvaise (*Bad quality*)

Résultats validés par la Responsable du laboratoire : Audrey CARA RIBAS

