

IDENTIFICATION DE L'ECHANTILLON

Plage : BESTOUAN Date et horaire de prélèvement : 25/07/23 à 4h30

Préleveurs : BOUJU / GRAZIANO Horaire d'analyse : 6h00

MESURES ET OBSERVATIONS DE TERRAIN

Météo-nébulosité : Ciel dégagé État du plan d'eau : Peu agité Vent : Faible Température de l'eau (°C) : 23,7

Direction du vent : Sortant Turbidité : 0,85

Température de l'air (°C) : 25,8 Nappe d'hydrocarbures : Absence

Substances tensio-actives (mousses): Absence

Fréquentation : Nulle Flottants : Absence

Présence d'animaux : Absence Nombre de bateaux au mouillage : 0

Présence de déchets : Absence

RESULTATS D'ANALYSES

Horaire d'envoi des résultats : 09h00

Paramètres (Parameters)	Résultats (En nombre de bactéries pour 100mL d'eau analysée) (Results)	Seuils réglementaires pour l'analyse d'un échantillon ponctuel (Standard limits)	Niveau de qualité (Quality level)
Escherichia coli	<10	< 1000 = ③ > 1000 = ③	
Entérocoques intestinaux	15	< 370 = ③ > 370 = 🖰	

© = Qualité bonne (Good quality)

😝 = Qualité mauvaise (Bad quality)







IDENTIFICATION DE L'ECHANTILLON

Plage : GRANDE MER Date et horaire de prélèvement : 25/07/23 à 4h40

Préleveurs : BOUJU / GRAZIANO Horaire d'analyse : 6h00

MESURES ET OBSERVATIONS DE TERRAIN

Météo-nébulosité : Ciel dégagé État du plan d'eau : Peu agité

Vent : Faible Température de l'eau (°C) : 24,2

Direction du vent : Sortant Turbidité : 3,26

Température de l'air (°C) : 26,2 Nappe d'hydrocarbures : Absence

Substances tensio-actives (mousses): Absence

Fréquentation : Faible Flottants : Absence

Présence d'animaux : Absence Nombre de bateaux au mouillage : 1

Présence de déchets : Absence

RESULTATS D'ANALYSES

Horaire d'envoi des résultats : 09h00

Paramètres (Parameters)	Résultats (En nombre de bactéries pour 100mL d'eau analysée) (Results)	Seuils réglementaires pour l'analyse d'un échantillon ponctuel (Standard limits)	Niveau de qualité (Quality level)
Escherichia coli	11	< 1000 = ③ > 1000 = <mark>⑧</mark>	
Entérocoques intestinaux	21	< 370 = ⁽³⁾ > 370 = ⁽³⁾	

☺ = Qualité bonne (Good quality)

😝 = Qualité mauvaise (Bad quality)







IDENTIFICATION DE L'ECHANTILLON

Plage : CORTON Date et horaire de prélèvement : 25/07/23 à 4h55

Préleveurs : BOUJU / GRAZIANO Horaire d'analyse : 6h00

MESURES ET OBSERVATIONS DE TERRAIN

Météo-nébulosité : Ciel dégagé État du plan d'eau : Peu agité Vent : Faible Température de l'eau (°C) : 24,3

Direction du vent : Entrant Turbidité : 7,59

Température de l'air (°C) : 26,2 Nappe d'hydrocarbures : Absence

Substances tensio-actives (mousses): Présence

Fréquentation : Nulle Flottants : Absence

Présence d'animaux : Absence Nombre de bateaux au mouillage : 2

Présence de déchets : Absence

RESULTATS D'ANALYSES

Horaire d'envoi des résultats : 09h00

Paramètres (Parameters)	Résultats (En nombre de bactéries pour 100mL d'eau analysée) (Results)	Seuils réglementaires pour l'analyse d'un échantillon ponctuel (Standard limits)	Niveau de qualité (Quality level)
Escherichia coli	<10	< 1000 = ③ > 1000 = ③	
Entérocoques intestinaux	61	< 370 = ③ > 370 = ③	

☺ = Qualité bonne (Good quality)

😝 = Qualité mauvaise (Bad quality)







IDENTIFICATION DE L'ECHANTILLON

Plage : ARENE Date et horaire de prélèvement : 25/07/23 à 5h10

Préleveurs : BOUJU / GRAZIANO Horaire d'analyse : 6h00

MESURES ET OBSERVATIONS DE TERRAIN

Météo-nébulosité : Ciel dégagé État du plan d'eau : Peu agité

Vent : Faible Température de l'eau (°C) : 24,1

Direction du vent : Sortant Turbidité : 3,91

Température de l'air (°C) : 25,9 Nappe d'hydrocarbures : Absence

Substances tensio-actives (mousses): Absence

Fréquentation : Faible Flottants : Absence

Présence d'animaux : Absence Nombre de bateaux au mouillage : 1

Présence de déchets : Absence

RESULTATS D'ANALYSES

Horaire d'envoi des résultats : 09h00

Paramètres (Parameters)	Résultats (En nombre de bactéries pour 100mL d'eau analysée) (Results)	Seuils réglementaires pour l'analyse d'un échantillon ponctuel (Standard limits)	Niveau de qualité (Quality level)
Escherichia coli	<10	< 1000 = ③ > 1000 = ⑧	
Entérocoques intestinaux	63	< 370 = ③ > 370 = 8	

© = Qualité bonne (Good quality)

😝 = Qualité mauvaise (Bad quality)



